
100
0
-100
-200
-300
Ma_c
Pr = 1
Ra = 1000
g_0 = 0
g_1 = 5
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Ω


3
2
α_c
Pr = 1
Ra = 1000
g_0 = 0
g_1 = 5
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Ω

CD-99-79531